

Sichtbetonfassade
punktuell saniert
Schutzanstrich OS4

$+0.00$
 ∇
 -0.08
 ∇

1.UG - Klassenraum

2.UG - Nahwärmestation/ Trinkwasser HA

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|--------------|
| Planinhalt | | | | | | | |
| Detail Kunststofffenster in 1.UG Rippendecke | | | | | | | |
| Bauteil | LPH | Verfasser | Planart | Lage | Lfd.Nr. | Index | Status |
| 277 | 5 | A | DT | DF | 421 | - | - |
| Mitarbeiter | erstellt am | | Planstand | | Leistungsphase | | Format |
| San | 25.01.2019 | | 20.03.2019 | | 5 | | A3 |
| Projektnr. | Dateiname: | | | | | | gedruckt am: |
| 22206 | 277_5_A_DT_DF_421.dwg | | | | | | 21.03.2019 |