


Alle Maße sind an der Baustelle vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.

Bestand · Abbruch · Neubau · Ungeprüfte Darstellung
Stahlbeton · Mauerwerk · Beton/Estrich · Hinweis: Änderung
Porenbeton · GK-Wand · Dämmung hart · Hinweis: in Klärung
Holz · Naturstein · Dämmung weich · Hinweis: Achtung / unklar
Notwendiger Flur · Notwendiger Treppenraum
Sanierung historische Fenster

| | | | |
|---|---|---|---|
| OK | Oberkante | FF | Fertigfußboden |
| UK | Unterkante | RF | Rohfußboden |
| HK | Hinterkante | RD | Rohdecke |
| VK | Vorderkante | AD | abgehängte Decke |
| LH | Lichte Höhe | UZ | Unterzug |
| FBH | Brüstungshöhe fertig | ÜZ | Überzug |
| RBH | Brüstungshöhe roh | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SP | Sprinkler | FL | Feuerlöscher |
| WHY | Wandhydrant | NA | Notausgang |
| BM | Brandmelder | FA | Feststellanlage |
| BMZ | Brandmeldezentrale | DS | dichtschließende Tür |
| FSD | Feuerwehrschlüsseldepot | RST | Rauchschutztür |
| BW | Brandwand | RWA | Rauch- und Wärmeabzug |
| BBW | Wand in Bauart Brandwand | T30 | Tür Feuerwiderstandskl. (30min) |
| HFM | Handfeuermelder | T90 | Tür Feuerwiderstandskl. (90min) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RW | Regenwasser | KS | Kanalsohle |
| SW | Schmutzwasser | KD | Kanaldeckel |
| MW | Mischwasser | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| siehe Änderungswolken | f | xx.xx.2019 | Planstand für Ausführung |
| siehe Änderungswolken, Bezeichnungen und Darstellung Brandschutz aktualisiert | e | 13.10.2020 | Planstand für Ausführung |
| OKFF Doppelboden, siehe Änderungswolken | d | 28.04.2020 | Planstand für Fachplaner |
| Reduzierter Ausbau auch der AD, TRH-A, WC-Bereich, Trockenputz und Vorsatzschalen ergänzt, Stahlträger fir ertüchtigen, siehe Änderungswolken | c | 12.12.2019 | Bauherrenentscheid |
| Reduzierter Ausbau gem. LPA statt Teilausbau, siehe Änderungswolken | b | 23.09.2019 | Bauherrenentscheid, Planstand für Fachplaner |
| Achse C 20cm versetzt, siehe Änderungswolken | a | 05.07.2019 | Planstand für den Nutzer |
| Plan erstellt | - | 02.04.2019 | Planstand für Fachplaner, Eintragung TGA |
| ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN | INDEX | DATUM | VERANLASSER |

**FREIGABE**

| | DATUM | | DATUM |
|---|---|---|---|
| HEIZUNG | | BAUPHYSIK | |
| LÜFTUNG | | FASSADE | |
| KÄLTE | | STATIK | |
| KLIMA | | FÖRDERTECHNIK | |
| SANITÄR | | RAUMPLANUNG | |
| STARKSTROM | | PLANUNG | |
| SCHWACHSTROM | | BAULEITUNG | |

BAUVORHABEN
**Brandschutzsanierung**

ANTRAGSTELLER UND BAUHERR

UNTERSCHRIFT

ENTWURFSVERFASSER

ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG
**Dachgeschoss VH**

ZEICHNUNGSNUMMER
428_5_A_02_1_1-50_f_V

PROJEKT-NR.
**428**

ÜBERSICHT
Hinterhaus
Mittelhaus
Vorderhaus
Verbindungsgang




BAUHERR
ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

GENERALPLANER
Hüttenes GmbH Architekten
Rechtsanwaltenstraße 21 - 25
45470 Mülheim an der Ruhr
Tel.: (0208) 96089-0
Fax: (0208) 96009-99

INGENIEUR

PLANUNGSPHASE
**Ausführungsplanung**

BAUVORHABEN
**Brandschutzsanierung**
Kunstmuseum Mülheim a. d. Ruhr
in der Alten Post
Synagogenplatz 1
45468 Mülheim an der Ruhr

BAUTEIL
**Vorderhaus**

ZEICHNUNG
**Dachgeschoss VH**

MASSTAB
1:50

| | GEZEICHNET | PLANSTAND | BLATT - GR. |
|---|---|---|---|
| DATUM | 16.01.2019 | 13.10.2020 | 60x132 |
| NAME | Gb | | |
| DATEI | 17081_Planung_1 | | |

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

ZEICHNUNGSNUMMER
428_5_A_02_1_1-50_f_V

PROJEKT-NR.
**428**

INDEX
**f**

ImmobilienService

Stadt Mülheim an der Ruhr - Der Oberbürgermeister
Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr

TEL. (0208) 455-2330
FAX (0208) 455-92330