Alle Maße sind an der Baustelle vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.

Bestand | Abbruch | Neubau

Stahlbeton | Mauerwerk | Beton/Estrich

Porenbeton | GK-Wand | Dämmung hart

Holz | Naturstein | Dämmung weich

Notwendiger Flur

Notwendiger Treppenraum

Ungeprüfte Darstellung

Hinweis: Änderung

Hinweis: in Klärung

Hinweis: Achtung / unklar

Flansche der Kappendecke

Weitspannträger

OK	Oberkante	FF	Fertigfußboden
UK	Unterkante	RF	Rohfußboden
HK	Hinterkante	RD	Rohdecke
VK	Vorderkante	AD	abgehängte Decke
LH	Lichte Höhe	UZ	Unterzug
FBH	Brüstungshöhe fertig	ÜZ	Überzug
RBH	Brüstungshöhe roh		

BD	Bodendurchbruch (L/B)	GW	Gurtwickler
DD	Deckendurchbruch (L/B)	RO	Rollladenkasten
WD	Wanddurchbruch (B/H)	HK	Heizkörper
WS	Wandschlitz (B/T)		
DV	Deckenversprung	UV	Unterverteilung
		ELT	Elektro
BF	Bauwerksfuge	HZG	Heizung
DF	Dehnungsfuge	LFT	Lüftung
SW	Schwelle	RR	Regenrohr
BE	Bodeneinlauf (L/B)	MÜK	Mieterübergabekasten
DE	Dacheinlauf (L/B)	MÜP	Mieterübergabepunkt

SP	Sprinkler	FL	Feuerlöscher
WHY	Wandhydrant	NA	Notausgang
BM	Brandmelder	FA	Feststellanlage
BMZ	Brandmeldezentrale	DS	dichtschließende Tür
FSD	Feuerwehrschlüsseldepot	RST	Rauchschutztür
BW	Brandwand	RWA	Rauch- und Wärmeabzug
BBW	Wand in Bauart Brandwand	fh	Tür Feuerwiderstandskl. (30min)
HFM	Handfeuermelder	fb	Tür Feuerwiderstandskl. (90min)

RW	Regenwasser	KS	Kanalsohle
SW	Schmutzwasser	KD	Kanaldeckel
MW	Mischwasser		

ELT Import, Malschule, siehe Änderungswolken	j	21.07.2021	Planstand für Ausführung und Fachplaner
Deckenspiegel, Durchbrüche ergänzt, siehe Änderungswolken	i	10.05.2021	Planstand für Ausführung und Fachplaner
siehe Änderungswolken	h	11.12.2020	Planstand für Ausführung und Fachplaner
Bodenplatte Treppenturm, Türen, Fundamente Klimageräte, s. Änderungswolken	g	08.10.2020	Planstand für Ausführung
siehe Änderungswolken, Sockel Lüftungsgeräte eingetragen, Bezeichnungen und Darstellung Brandschutz aktualisiert	f	05.08.2020	Planstand für Rohbauer
Überarbeitung Treppenturm, Notausgange, siehe Änderungswolken	e	28.04.2020	Planstand für Fachplaner
siehe Änderungswolken	d	12.12.2019	Planstand für Fachplaner
ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	INDEX	DATUM	VERANLASSER

FREIGABE	DATUM		DATUM
HEIZUNG		BAUPHYSIK	
LÜFTUNG		FASSADE	
KÄLTE		STATIK	
KLIMA		FÖRDERTECHNIK	
SANITÄR		RAUMPLANUNG	
STARKSTROM		PLANUNG	
SCHWACHSTROM		BAULEITUNG	

BAUVORHABEN
Brandschutzsanierung

ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG
Kellergeschoss MuH

ZEICHNUNGSNUMMER
428_5_A_-1_2_1-50_j

ANTRAGSTELLER UND BAUHERR

PROJEKT-NR:
428

ÜBERSICHT

Hinterhaus
Mittelhaus
Vorderhaus
Verbindungsgang



UNTERSCHRIFT

ENTWURFSVERFASSER

BAUHERR

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

GENERALPLANER

Hütténes GmbH ■ Architekten
Reichspräsidentenstraße 21 - 25
45470 Mülheim an der Ruhr
Tel.: (0208) 96009-0
Fax: (0208) 96009-99

INGENIEUR

PLANUNGSPHASE
Ausführungsplanung

BAUVORHABEN
Brandschutzsanierung

Kunstmuseum Mülheim a. d. Ruhr
in der Alten Post
Synagogenplatz 1
45468 Mülheim an der Ruhr

BAUTEIL
Mittel- und Hinterhaus

ZEICHNUNG
Kellergeschoss MuH

MASSTAB
1:50

	GEZEICHNET	PLANSTAND	BLATT - GR.
DATUM	16.01.2019	21.07.2021	84x84
NAME	Gb		
DATEI	17081_Planung_1		

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

ZEICHNUNGSNUMMER
428_5_A_-1_2_1-50_j

PROJEKT-NR: 428 | INDEX: j

ImmobilienService

Stadt Mülheim an der Ruhr - Der Oberbürgermeister
Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr
TEL. (0208) 455-2300
FAX (0208) 455-582300