


Hinterhaus

Mittelhaus

Planausschnitt
Vorderhaus

Planausschnitt
Mittel- und Hinterhaus



Alle Maße sind an der Baustelle vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.

Notwendiger Flur
Notwendiger Treppenraum

- Bestand Abbruch Neubau Ungeprüfte Darstellung
- Stahlbeton Mauerwerk Beton/Estrich Hinweis: Änderung
Porenbeton GK-Wand Dämmung hart Hinweis: in Klärung
Holz Naturstein Dämmung weich Hinweis: Achtung / unklar
- OK Oberkante FF Fertigfußboden
UK Unterkante RF Rohfußboden
HK Hinterkante RD Rohdecke
VK Vorderkante AD abgehängte Decke
LH Lichte Höhe UZ Unterzug
FBH Brüstungshöhe fertig UZ Überzug
RBH Brüstungshöhe roh
- BD Bodendurchbruch (L/B) GW Gurtwickler
DD Deckendurchbruch (L/B) RO Rollladenkasten
WD Wanddurchbruch (B/H) HK Heizkörper
WS Wandschutz (B/T)
DV Deckenversprung
- BF Bauwerksfuge UV Unterverteilung
DF Dehnungsfuge ELT Elektro
SW Schwelle HZG Heizung
BE Bodeneinlauf (L/B) LFT Lüftung
DE Dacheinlauf (L/B) RR Regenrohr
MUK Mieterübergabekasten
MUP Mieterübergabepunkt
- SP Sprinkler FL Feuerlöscher
WHY Wandhydrant NA Notausgang
BM Brandmelder FA Feststellanlage
BMZ Brandmeldezentrale DS dichtschießende Tür
TSD Feuerwehrschielseldepot RST Rauchschutztür
BW Brandwand RWA Rauch- und Wärmeabzug
BBW Wand in Bauart Brandwand fh Tür Feuerwiderstandskl. (30min)
HFM Handfeuermelder fb Tür Feuerwiderstandskl. (90min)

RW Regenwasser
SW Schmutzwasser
MW Mischwasser


KS Kanalsohle
KD Kanaldeckel

Deckenspiegel, siehe Änderungswolken	h	23.07.2021	Planstand für Ausführung und Fachplaner
Deckenspiegel, Durchbrüche ergänzt, siehe Änderungswolken	g	10.05.2021	Planstand für Ausführung und Fachplaner
siehe Änderungswolken	f	11.12.2020	Planstand für Ausführung und Fachplaner
Überarbeitung Treppenturm, siehe Änderungswolken	e	13.10.2020	Planstand für Ausführung
Fensterumriss Westseite korrigiert, siehe Änderungswolken	d	28.04.2020	Planstand für Fachplaner
Fensterumriss ergänzt, siehe Änderungswolken	c	12.12.2019	Planstand für Fachplaner
siehe Änderungswolken	b	23.09.2019	Planstand für Fachplaner
siehe Änderungswolken	a	05.07.2019	Planstand für den Nutzer
ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	INDEX	DATUM	VERANLASSER

FREIGABE	DATUM	DATUM	DATUM
HEIZUNG	BAUPHYSIK		
LÜFTUNG	FASSADE		
KÄLTE	STATIK		
KLIMA	FÖRDERTECHNIK		
SANITÄR	RAUMPLANUNG		
STARKSTROM	PLANUNG		
SCHWACHSTROM	BAULEITUNG		

BAUVORHABEN	ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG	ZEICHNUNGSNUMMER
Brandschutzsanierung	2.Obergeschoss MuH	428.5 A_02.2-1-50_h

ANTRAGSTELLER UND BAUHERR	PROJEKT-NR.	428
UNTERSCHRIFT	ÜBERSICHT	
ENTWURFSVERFASSER		



BAUHERR

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

GENERALPLANER

Hütténés Architekten
Reichspräsidentenstraße 21 – 25 Tel.: (0208) 96009-0
45470 Mülheim an der Ruhr Fax: (0208) 96009-99

INGENIEUR

PLANUNGSPHASE

Ausführungsplanung

BAUVORHABEN

Kunstmuseum Mülheim a. d. Ruhr
in der Alten Post
Synagogenplatz 1
45468 Mülheim an der Ruhr

BAUTEIL


Mittel- und Hinterhaus

ZEICHNUNG

2.Obergeschoss MuH

DATUM	GEZEICHNET	PLANSTAND	BLATT - GR.	ZEICHNUNGSNUMMER
16.01.2019	16.01.2019	23.07.2021	84/84	428.5 A_02.2-1-50_h
NAME	Gb			PROJEKT-NR.
DATUM	17.08.2019			INDEX

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN



Stadt Mülheim an der Ruhr - Der Oberbürgermeister
Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr

TEL: (0208) 455-000
FAX: (0208) 455-0200