



Alle Maße sind an der Baustelle vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.

Notwendiger Flur  
Notwendiger Treppenraum

Bestand  
Abbruch  
Neubau  
Ungeprüfte Darstellung

Stahlbeton  
Mauerwerk  
Beton/Estrich  
Hinweis: Änderung  
Porenbeton  
GK-Wand  
Dämmung hart  
Hinweis: in Klärung  
Holz  
Naturstein  
Dämmung weich  
Hinweis: Achtung / unklar

OK Oberkante  
UK Unterkante  
HK Hinterkante  
VK Vorderkante  
LH Lichte Höhe  
FBH Brüstungshöhe fertig  
RBH Brüstungshöhe roh

FF Fertigfußboden  
RF Rohfußboden  
RD Rohdecke  
AD abgehängte Decke  
UZ Unterzug  
ÜZ Überzug

BD Bodendurchbruch (L/B)  
DD Deckendurchbruch (L/B)  
WD Wanddurchbruch (B/H)  
WS Wandschlitz (B/T)  
DV Deckenversprung

GW Gurtkweller  
RO Rolladenkasten  
HK Heizkörper

UV Unterverteilung  
ELT Elektro  
HZG Heizung  
LFT Lüftung  
SW Schwellen  
MUK Mieterübergabekasten  
MUP Mieterübergabepunkt

SP Sprinkler  
WHY Wandhydrant  
BM Brandmelder  
BMZ Brandmeldezentrale  
FSD Feuerwehrschielseldepot  
BW Brandwand  
BBW Wand in Bauart Brandwand  
HFM Handfeuermelder

FL Feuerlöscher  
NA Notausgang  
FA Feststellanlage  
DS dichtschießende Tür  
RST Rauchschutztür  
RWA Rauch- und Wärmeabzug  
fh Tür Feuerwiderstandskl. (30min)  
fb Tür Feuerwiderstandskl. (90min)

RW Regenwasser  
SW Schmutzwasser  
MW Mischwasser

KS Kanalschleife  
KD Kanaldeckel

Deckenspiegel, siehe Änderungswolken	i	23.07.2021	Planstand für Ausführung
Deckenspiegel, Durchbrüche ergänzt, siehe Änderungswolken	h	10.05.2021	Planstand für Ausführung und Fachplaner
Fensterarten ergänzt	g	11.12.2020	Planstand für Ausführung und Fachplaner
Durchbrüche ergänzt, Notausgang entfernt, siehe Änderungswolken	f	13.10.2020	Planstand für Ausführung
Durchbrüche ergänzt, siehe Änderungswolken	e	20.08.2020	Planstand für Ausführung
siehe Änderungswolken, Bezeichnungen und Darstellung Brandschutz aktualisiert	d	20.08.2020	Planstand für Ausschreibung
Überarbeitung Treppenturm, Depot Verwaltung, siehe Änderungswolken	c	28.04.2020	Planstand für Ausführung
neue GK-Decke, siehe Änderungswolken	b	12.12.2019	Planstand für Fachplaner
ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	INDEX	DATUM	VERANLASSER

FREIGABE	DATUM	VERANLASSER
HEIZUNG	BAUPHYSIK	
LÜFTUNG	FASSADE	
KÄLTE	STATIK	
KLIMA	FÖRDERTECHNIK	
SANITÄR	RAUMPLANUNG	
STARKSTROM	PLANUNG	
SCHWACHSTROM	BAULEITUNG	

BAUVORHABEN  
**Brandschutzsanierung**

ANTRAGSTELLER UND BAUHERR

ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG  
**1.Obergeschoss MuH**

PROJEKT-NR.  
**428**

ZEICHNUNGSNUMMER  
**428\_5\_A\_01\_2\_1-50\_i**

ÜBERSICHT

Untergrund  
Hinterhaus  
Mittelhaus  
Vorderhaus  
Verbindungsangang

Untergrund  
Hinterhaus  
Mittelhaus  
Vorderhaus  
Verbindungsangang

Untergrund  
Hinterhaus  
Mittelhaus  
Vorderhaus  
Verbindungsangang

BAUHERR

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr  
Hans-Böckler-Platz 5  
45468 Mülheim an der Ruhr

GENERALPLANER  
**Hütténés & Partner Architekten**  
Reichspräsidentenstraße 21 - 25  
45470 Mülheim an der Ruhr  
Tel.: (0208) 96009-0  
Fax: (0208) 96009-99

INGENIEUR

## Ausführungsplanung

BAUVORHABEN  
**Brandschutzsanierung**

BAUTEIL  
**Mittel- und Hinterhaus**

Kunstmuseum Mülheim a. d. Ruhr  
in der Alten Post  
Synagogenplatz 1  
45468 Mülheim an der Ruhr

## 1.Obergeschoss MuH

ZEICHNUNG	MASSTAB
GEZEICHNET 16.01.2019	1:50
PLANSTAND 23.07.2021	
BLATT - GR. 84/84	

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

IS  
ImmobilienService

Stadt Mülheim an der Ruhr - Der Überlebende  
Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr  
TEL: (0208) 455-2001  
FAX: (0208) 455-2020