



HINWEIS
 Schlitz- und Durchbruchangaben sind unvollständig.
 Angaben im LV sind zu beachten.

Legende

	Bestand		Regenrohr
	Abbruch		Brüstungshöhe (Höhe über OKFF)
	WU-Beton		Hinweise auf Detailspunkte
	KS-Steine		OKF und allgem. Höhenangaben
	Stahlbeton		OKR und UKR
	Dämmung		Schnittführung
	Wärmedämmsystem		Bodeneintauf (BE)
	Leichtbauwände, allgemein		Öffnungsmasse (Höhe über OKFF)
	Estrich		

DIESE PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DER STATIK !
 ALLE ANGELEGENHEITEN MÜSSEN SICH EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN !

Index	Art der Änderung	Name	Datum
003	Dachstuhldeckung angepasst	AS	27.01.24
002	Anpassung Schlitz- und Durchbruchangaben, Umpositionierung Oberlichter in Achse D-EIS-7	AS	10.12.24
001	Einarbeitung Schlitz- und Durchbruchangaben nach Angaben TGA	LO	29.10.24
000	Erstegeles Bauelemente	AS	05.01.24

Projektname: **Mülheim an der Ruhr - Neubau Heißener Bad**
 Projekt-Nr.: **G20063-5-A10-001B-f03**
 Plan-Nr.: **5-A10-002A**
 Datum: **03.08.2023**



±0,00 m = 103,50 m ü NNH

5-A10-002A- Dachaufsicht Umkleide