



Alle Maße sind an der Baustelle vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.

Bestand	Abbruch	Neubau	Ungeprüfte Darstellung
Stahlbeton	Mauerwerk	Beton/Estrich	Hinweis: Änderung
Fertigteil	GK-Wand	Dämmung hart	Hinweis: in Klärung
Holz	Naturstein	Dämmung weich	Hinweis: Achtung / unklar

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| OK Oberkante             | FF Fertigfußboden   |
| UK Unterkante            | RF Rohfußboden      |
| HK Hinterkante           | RD Rohdecke         |
| VK Vorderkante           | AD abgehängte Decke |
| LH Lichte Höhe           | UZ Unterzug         |
| FBH Brüstungshöhe fertig | ÜZ Überzug          |
| RBH Brüstungshöhe roh    |                     |
- 
- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| BD Bodendurchbruch (L/B)  | GW Gurtwickler           |
| DD Deckendurchbruch (L/B) | RO Rolllädenkasten       |
| WD Wanddurchbruch (B/H)   | HK Heizkörper            |
| WS Wandschütz (B/T)       |                          |
| DV Deckenversprung        | UV Unterverteilung       |
|                           | ELT Elektro              |
|                           | HZG Heizung              |
|                           | LFT Lüftung              |
|                           | RR Regenrohr             |
|                           | MÜK Mieterübergabekasten |
|                           | MUP Mieterübergabepunkt  |
- 
- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| SP Sprinkler                 | FL Feuerlöscher                     |
| WHY Wandhydrant              | NA Notausgang                       |
| BM Brandmelder               | FA Feststellanlage                  |
| BMZ Brandmeldezentrale       | DS dichtschießende Tür              |
| FSD Feuerwehrselseldepot     | RST Rauchschutztür                  |
| BW Brandwand                 | RWA Rauch- und Wärmeabzug           |
| BBW Wand in Bauart Brandwand | T30 Tür Feuerwiderstandskl. (30min) |
| HFM Handfeuermelder          | T90 Tür Feuerwiderstandskl. (90min) |

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| RW Regenwasser   | KS Kanalsohle  |
| SW Schmutzwasser | KD Kanaldeckel |
| MW Mischwasser   |                |

Achse und Wand C 20cm versetzt	a	xx.2019	Vorabzug
Plan erstellt	-	02.04.2019	Planstand für Fachplaner, Eintragung TGA
ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	INDEX	DATUM	VERANLASSER
FREIGABE	DATUM		DATUM
HEIZUNG	BAUPHYSIK		
LÜFTUNG	FASSADE		
KÄLTE	STATIK		
KLIMA	FÖRDERTECHNIK		
SANITÄR	RAUMPLANUNG		
STARKSTROM	PLANUNG		
SCHWACHSTROM	BAULEITUNG		

BAUVORHABEN	ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG	ZEICHNUNGSNUMMER
<b>Brandschutzsanierung</b>	<b>1.Obergeschoss</b>	<b>428_5_A_01_X_1-100_a_v</b>
ANTRAGSTELLER UND BAUHERR	PROJEKT-NR.	<b>428</b>
ÜBERSICHT		
UNTERSCHRIFT		
ENTWURFSVERFASSER		

BAUHER	Immobilienservice der Stadt Mülheim an der Ruhr Hans-Böckler-Platz 5 45468 Mülheim an der Ruhr
GENERALPLANER	Hütténas GmbH Reichsbräudenstraße 21-25 45470 Mülheim an der Ruhr Tel.: (0208) 96009-0 Fax: (0208) 96009-99
INGENIEUR	
PLANUNGSPHASE	Kunstmuseum Mülheim a. d. Ruhr in der Alten Post Synagogenplatz 1 45468 Mülheim an der Ruhr

BAUVORHABEN	<b>Brandschutzsanierung</b>
BAUTEIL	<b>Gesamt</b>
ZEICHNUNG	<b>1.Obergeschoss</b>
DATUM	16.01.2019
NAME	Gb
DATUM	17.08.2019-04-10, Ausführung.ph
MASSSTAB	1:100
ZEICHNUNGSNUMMER	428_5_A_01_X_1-100_a_v
PROJEKT-NR.	428
INDEX	a
ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN	

