Alle Maße sind an der Baustelle vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand | Abbruch | Neubau | Ungeprüfte Darstellung |
| Stahlbeton | Mauerwerk | Beton/Estrich | Hinweis: Änderung |
| Fertigteil | GK-Wand | Dämmung hart | Hinweis: in Klärung |
| Holz | Natursteln | Dämmung weich | Hinweis: Achtung / unklar |
| | | | Sanierung historische Fenster |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OK | Oberkante | FF | Fertigfußboden |
| UK | Unterkante | RF | Rohfußboden |
| HK | Hinterkante | RD | Rohdecke |
| VK | Vorderkante | AD | abgehängte Decke |
| LH | Lichte Höhe | UZ | Unterzug |
| FBH | Brüstungshöhe fertig | ÜZ | Überzug |
| RBH | Brüstungshöhe roh | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SP | Sprinkler | FL | Feuerlöscher |
| WHY | Wandhydrant | NA | Notausgang |
| BM | Brandmelder | FA | Feststellanlage |
| BMZ | Brandmeldezentrale | DS | Dichtschließende Tür |
| FSD | Feuerwehrschlüsseldepot | RST | Rauchschutztür |
| BW | Brandwand | RWA | Rauch- und Wärmeabzug |
| BBW | Wand in Bauart Brandwand | T30 | Tür Feuerwiderstandskl. (30min) |
| HFM | Handfeuermelder | T90 | Tür Feuerwiderstandskl. (90min) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plan erstellt | | 05.07.2019 | Planstand für den Nutzer |
| ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN | | INDEX | DATUM VERANLASSER |

| FREIGABE | DATUM | | DATUM |
|---|---|---|---|
| HEIZUNG | | BAUPHYSIK | |
| LÜFTUNG | | FASSADE | |
| KÄLTE | | STATIK | |
| KLIMA | | FÖRDERTECHNIK | |
| SANITÄR | | RAUMPLANUNG | |
| STARKSTROM | | PLANUNG | |
| SCHWACHSTROM | | BAULEITUNG | |

BAUVORHABEN
**Brandschutzsanierung**

ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG
**Ostansicht**

ZEICHNUNGSNUMMER
428_5_A_AN_0_148_-

ANTRAGSTELLER/-IN UND BAUHERR

PROJEKT-NR.
**428**

ÜBERSICHT


Hinterhaus
Mittelhaus
Vorderhaus
Verbindungsgang
Kunstmuseum
Eingang Museum
Eingang Museum (Rückseite)
Neubau
Bestand
Eingang Musik-Theater
Foyer
Saal
Bühne
Saaleingang
Musik-Theater
Foyer
Stadthaus
Stadthaus
Stadthaus