Alle Maße sind an der Baustelle vom ausführenden Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung sofort zu melden.

Notwendiger Flur
Notwendiger Treppenraum

Bestand
Abbruch
Neubau
Ungeprüfte Darstellung
Stahlbeton
Mauerwerk
Beton/Estrich
Hinweis: Änderung
Porenbeton
GK-Wand
Dämmung hart
Hinweis: in Klärung
Holz
Naturstein
Dämmung weich
Hinweis: Achtung / unklar

| | | | |
|---|---|---|---|
| OK | Oberkante | FF | Fertigfußboden |
| UK | Unterkante | RF | Rohfußboden |
| HK | Hinterkante | RD | Rohdecke |
| VK | Vorderkante | AD | abgehängte Decke |
| LH | Lichte Höhe | UZ | Unterzug |
| FBH | Brüstungshöhe fertig | ÜZ | Überzug |
| RBH | Brüstungshöhe roh | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BD | Bodendurchbruch (L/B) | GW | Gurtwickler |
| DD | Deckendurchbruch (L/B) | RO | Rollladenkasten |
| WD | Wanddurchbruch (B/H) | HK | Heizkörper |
| WS | Wandschlitz (B/T) | | |
| DV | Deckenversprung | UV | Unterverteilung |
| | | ELT | Elektro |
| BF | Bauwerksfuge | HZG | Heizung |
| DF | Dehnungsfuge | LFT | Lüftung |
| SW | Schwelle | RR | Regenrohr |
| BE | Bodeneinlauf (L/B) | MÜK | Mieterübergabekasten |
| DE | Dacheinlauf (L/B) | MÜP | Mieterübergabepunkt |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SP | Sprinkler | FL | Feuerlöscher |
| WHY | Wandhydrant | NA | Notausgang |
| BM | Brandmelder | FA | Feststellanlage |
| BMZ | Brandmeldezentrale | DS | dichtschließende Tür |
| FSD | Feuerwehrschlüsseldepot | RST | Rauchschutztür |
| BW | Brandwand | RWA | Rauch- und Wärmeabzug |
| BBW | Wand in Bauart Brandwand | T30 | Tür Feuerwiderstandskl. (30min) |
| HFM | Handfeuermelder | T90 | Tür Feuerwiderstandskl. (90min) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RW | Regenwasser | KS | Kanalsohle |
| SW | Schmutzwasser | KD | Kanaldeckel |
| MW | Mischwasser | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Abschottung Technikgeschoss zum Hinterhaus in F90, siehe Änderungswolken | b | 12.12.2019 | Planstand für Fachplaner |
| Fensternummern ergänzt | a | 23.09.2019 | Planstand für Fachplaner |
| Plan erstellt | - | 02.04.2019 | Planstand für Fachplaner, Eintragung TGA |
| ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN | INDEX | DATUM | VERANLASSER |

| FREIGABE | DATUM | | DATUM |
|---|---|---|---|
| HEIZUNG | | BAUPHYSIK | |
| LÜFTUNG | | FASSADE | |
| KÄLTE | | STATIK | |
| KLIMA | | FÖRDERTECHNIK | |
| SANITÄR | | RAUMPLANUNG | |
| STARKSTROM | | PLANUNG | |
| SCHWACHSTROM | | BAULEITUNG | |

BAUVORHABEN
**Brandschutzsanierung**

ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG
**Technikgeschoss MuH**

ZEICHNUNGSNUMMER
428_5_A_03_2_1-50_b

ANTRAGSTELLER UND BAUHERR

PROJEKT-NR:
**428**

ÜBERSICHT




UNTERSCHRIFT

ENTWURFSVERFASSER

BAUHERR

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

GENERALPLANER
Hütténes GmbH Architekten
Reichspräsidentenstraße 21 - 25
45470 Mülheim an der Ruhr
Tel.: (0208) 96009-0
Fax: (0208) 96009-99

INGENIEUR

PLANUNGSPHASE
**Ausführungsplanung**

BAUVORHABEN
**Brandschutzsanierung**

Kunstmuseum Mülheim a. d. Ruhr
in der Alten Post
Synagogenplatz 1
45468 Mülheim an der Ruhr

BAUTEIL
**Mittel- und Hinterhaus**

ZEICHNUNG
**Technikgeschoss MuH**

MASSTAB
1:50

| | GEZEICHNET | PLANSTAND | BLATT - GR. |
|---|---|---|---|
| DATUM | 16.01.2019 | 12.12.2019 | 84x84 |
| NAME | Gb | | |
| DATEI | 17081_Planung_0 | | |

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

ImmobilienService

ZEICHNUNGSNUMMER
428_5_A_03_2_1-50_b

PROJEKT-NR: 428
INDEX: b

Stadt Mülheim an der Ruhr - Der Oberbürgermeister
Hans-Böckler-Platz 5, 45468 Mülheim an der Ruhr
TEL. (0208) 455-2300
FAX (0208) 455-582300