



Foto 001 - Wandverkleidung am Eingang zu TRH C



Foto 002 - Tür_EG-04.1-1



Foto 003 - Bunkertür feststellen



Foto 004a - Schrank Malschule



Foto 004b - Schrank Malschule



Foto 005 - Schrank Lager



Foto 006a - Schrank Verwaltung



Foto 006b - Schrank Verwaltung abgebaut



Foto 007 – Türblätter Vorräume WCs



Foto 008 - Tür_EG-04.2-2



Foto 009 - Drückergarnitur Messing Langschild



Foto 010 - Tür_EG-p4

Kunstmuseum Alte Post
Synagogenplatz 1
45468 Mülheim an der Ruhr

Leistungsverzeichnis 318

Schreinerarbeiten

Anlage: Fotos



Foto 011-Tür EG-p1-1



Foto 012 - Tür EG-p4-2



Foto 013 - Sockel EG-p4



Foto 014 - Tür EG-p5-2 und EG-05-2



Foto 015 - Provisorische Notausgangstreppe



Foto 016 - Türzargen Holzgefache



Foto 017 - Türlage Massivwand



Foto 018 - Bauseits demontierte Türen



Foto 019 - Podest TRH A



Foto 020 – Holzsprenghwerk



Foto 021a - Podest_Ausgang-Nord



Foto 021b - Podest_EG



Foto 021c - Zwischenpodest



Foto 022a - fehlende Sockel



Foto 022b - fehlende Sockel



Foto 022c - fehlende Sockel




Foto 023a




Foto 023b



Foto 024a OSB-Verkleidung



Foto 024b OSB-Verkleidung



Foto 025a Tür zum TrH A



Foto 025b Tür zum TrH A



Foto 025c Tür im TrH A



Foto 26a Innenvorfenster



Foto 26b Innenvorfenster



Foto 26c Innenvorfenster




Foto 26d Innenvorfenster



Foto 27a Innenvorfenster



Foto 27b Innenvorfenster



Foto 27c Innenvorfenster



Foto 28a Sockel Ziegler Sammlung



Foto 29a Sockel Ziegler Handläufe



Foto 29b Sockel Ziegler Handläufe