

Stadt Mülheim a.d. Ruhr

lfd. Nr.

474,1

 Baudenkmal

ortsfestes Bodendenkmal

bewegliches Denkmal

Denkmalbereich *)

*) Denkmalbereiche, die durch Satzung, Bebauungsplan oder ordnungsbehördliche Verordnung den Vorschriften des Denkmalschutzes unterliegen. Bei Denkmalbereichen kann anstelle der folgenden Angaben auf die Satzung, den Bebauungsplan oder die Verordnung Bezug genommen werden.

Kurzbezeichnung des Denkmals	Marienstraße 3, 5, 5a, 7 und 9 (Baudenkmal im Ensemble)		
lagemäßige Bezeichnung des Denkmals (Koordinatenbezeichnung oder Straßenname und Hausnummer oder Grundbuchezeichnung)	Marienstraße 3		
Darstellung der wesentlichen charakteristischen Merkmale des Denkmals	<p>Bei den Gebäuden handelt es sich um einen geschlossenen Straßenzug, um 1905 erbaut, die Architektur im Stil des Historismus, schlichte Schmuckformen, sich hauptsächlich auf den Kontrast von verputzten und verklinkerten Mauerwerksflächen stützende Fassadengestaltung. Die Gebäude erfahren Aufwertung durch Zugehörigkeit zu einer Gruppe von 3 baugleichen Häusern, die als Reihe das Straßenbild Marienstraße prägen.</p> <p>Die Objekte sind als ein Baudenkmal im Ensemble bedeutend für die Geschichte des Menschen und für die Stadtentwicklung Styrum im 19. und frühen 20. Jh., da sie die Architekturideale bürgerlichen Wohnungsbaus und die Stadtgestaltung im Bereich der Kirche St. Maria Rosenkreuz dokumentieren.</p> <p><u>Marienstraße 3</u> <u>Dreigeschossig, Putz-Klinker-Fassade, ähnliche Anordnung der</u></p>		
Tag der Eintragung	Unterschrift		

Stadt Mülheim a.d. Ruhr

Blatt 2

Ifd. Nr.

474.1

 Baudenkmal

ortsfestes Bodendenkmal

bewegliches Denkmal

Denkmalbereich *)

*) Denkmalbereiche, die durch Satzung, Bebauungsplan oder ordnungsbehördliche Verordnung den Vorschriften des Denkmalschutzes unterliegen. Bei Denkmalbereichen kann anstelle der folgenden Angaben auf die Satzung, den Bebauungsplan oder die Verordnung Bezug genommen werden.

Kurzbezeichnung des Denkmals	Marienstraße 3, 5, 5a, 7 und 9 (Baudenkmal im Ensemble)		
lagemäßige Bezeichnung des Denkmals (Koordinatenbezeichnung oder Straßenname und Hausnummer oder Grundbuchbezeichnung)	Marienstraße 3		
Darstellung der wesentlichen charakteristischen Merkmale des Denkmals	Fenster in den Obergeschossen (4 Achsen), Ziergiebel mit Segmentfenster, Fassadenschmuck durch Andeutung eines Mauerwerkssockels, Lisenenbildung, Rollschicht über den Fenstern und Andeutung von Fenstergewänden in Klinker. Im Errdgeschoß ursprünglich Ladeneinbau, Ladeneingang vermauert, Fensterformen verändert. Verdachung über dem Hauseingang offensichtlich abgeschlagen (s. dazu Nachbargebäude 5 und 5 a)		
Tag der Eintragung	24.02.1989	Unterschrift	I. A. (Hand)