


<input checked="" type="checkbox"/>	Baudenkmal	<input type="checkbox"/>	ortsfestes Bodendenkmal	<input type="checkbox"/>	bewegliches Denkmal	<input type="checkbox"/>	Denkmalbereich *)	Ifd. Nr. 247
-------------------------------------	------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	-----------------

*) Denkmalbereiche, die durch Satzung, Bebauungsplan oder ordnungsbehördliche Verordnung den Vorschriften des Denkmalschutzes unterliegen. Bei Denkmalbereichen kann anstelle der folgenden Angaben auf die Satzung, den Bebauungsplan oder die Verordnung Bezug genommen werden.

Kurzbezeichnung des Denkmals	Rückertstraße 9 (Bestandteil des Ensembles Rückertstraße 9, 11, 15, 17, 23, 25)		
lagemäßige Bezeichnung des Denkmals (Koordinatenbezeichnung oder Straßename und Hausnummer oder Grundbuchbezeichnung)	Rückertstraße 9 (Bestandteil des Ensembles Rückertstraße 9, 11, 15, 17, 23, 25)		
Darstellung der wesentlichen charakteristischen Merkmale des Denkmals	<p>Um 1905 erbaut, 2-geschossig, Putzfassade, links verschiefertes Quergiebel, erkerähnlich vorspringendes Giebelfenster; rechts erkerartiger Vorbau in Zierfachwerk. Eingang nachträglich verändert. Das Denkmalensemble Rückertstraße ist ein geschlossenes Bautenensemble aus der Zeit um 1900 und damit ein hervorragendes Dokument der historisierenden Baukunst und Stadtentwicklung Milheims im 19. Jh. Die reichgeschmückten Putzfassaden bilden eine abwechslungsreiche Architekturgliederung. Das Denkmalensemble ist bedeutend für die Geschichte des Menschen, für die Arbeits- und Produktionsverhältnisse und die Stadtentwicklung Milheims im 19. Jh., erhaltenswert aus künstlerischen, wissenschaftlichen, besonders architektur- und ortsgeschichtlichen sowie städtebaulichen Gründen.</p>		
Tag der Eintragung	11.12.1987	Unterschrift	

(Hardt)