

Fotodokumentation



Abb. 1: Übersichtsfoto, von Südwest



Abb. 2: Übersichtsfoto, von Südost



Abb. 3: Übersichtsfoto, von Ost



Abb. 4: Übersichtsfoto, von Nordwest



Abb. 5: Gebädetrakt West, Giebel Süd



Abb. 6: Gebädetrakt West, Giebel Süd, Detailfoto



Abb. 7: Gebäudetrakt Mittig, Traufseite Nord



Abb. 8: Gebäudetrakt Mittig, Traufseite Nord, Detailfotot



Abb. 9: Gebäudetrakt Ost, Giebel Ost




Abb. 10: Gebäudetrakt Ost, Giebel Ost, Detailfoto



Abb. 11: Zierfries, Detailfoto



Abb. 12: Zierfries, Detailfoto



Abb. 13: Schadstelle, Entfugung bis 3 cm



Abb. 14: Schadstelle, Entfugung bis 6 cm



Abb. 15: Schadstelle, Ziegelfehlstelle



Abb. 16: Schadstelle, Ziegelausbruch