



Grundleitungen:  
Die dargestellten Grundleitungen wurden einer Planunterlage des Bestands übernommen. Die Inhalte wurden durch Skalieren auf die Planung angepasst. Eine örtliche Prüfung / Aufmaß der Situation hat nicht stattgefunden!

Grundlage dieser Zeichnungen sind Bauzeichnungen des Bestands. Es hat kein örtliches Aufmaß stattgefunden. Fehlende Maße wurden interpoliert. Vor baulichen Ausführungen sind alle Maße in Eigenverantwortung durch die Unternehmer zu prüfen. Eventuelle Abweichungen sind unverzüglich der Baubehörde / der Bauherrschaft mitzuteilen!

# Sanierung Sporthalle Saarn An- und Umbau der bestehenden 3-fach Sporthalle im Schulzentrum Saarn

Lehrerstraße 67 in 45481 Mülheim an der Ruhr

Bauherr  
**Stadt Mülheim an der Ruhr - ImmobilienService**

Hans-Böckler-Platz 5  
45468 Mülheim an der Ruhr

## Schnitt C-C

Plan P246 LPH05 bf-1

Maßstab  
**M 1:50**

Blatt  
031 / 1523

Index	Datum	Änderung
01	30.01.2025	Eintragung Vorabzug Dachauflicht Lüftungswert TGA
02	23.01.2025	Fortschritt
03	10.01.2025	Anpassungen gem. Statik Nachtrag 01
04	09.01.2025	Eintragung RL3-Geste Skizze, gemäß Angaben TGA-Planung
05	17.12.2024	Vorab-Anforderung: 4P Auszeichnungswerte erste VEs
06	19.11.2024	Vorabzug Baubuch Bestand Mülheim
07	30.08.2024	Freiarbeiten Varianten 1 und 2
08	22.08.2024	Ergänzung Dachauflicht
09	08.07.2024	Bearbeitung
10	05.07.2024	Gleichzeichnung mit Brandschutzkonzept
11	16.06.2024	Kleine Anpassungen und Hinzufügen Bestuhlungsplan Innenraum
12	24.06.2024	Reduktion Waschfläche, Entfall PuM Foyer, ELT-Räume
13	26.05.2024	Eintragung Skulpturen Trennwandlage
14	22.04.2024	Entfall Raum RW016: RW027 zu PuM
15	22.04.2024	Eintragung Grundlegenden Bestand, nachvollziehbar
16	19.04.2024	Trennwand Skulpturen-Kulisse und Technikraum
17	15.04.2024	Änderung Nummerierung Räume